

Culminan trabajos de remodelación en sede de MiAMBIENTE en Darién



Una serie de trabajos de remodelación se han desarrollado en la Dirección Regional de Darién del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), que han permitido cambiar el área de entrada, el letrero institucional y otras áreas en el edificio de la entidad.

La parte superior del edificio se había deteriorado por efectos de la lluvia y el agua se introducía en las oficinas. Se procedió a sellar las fisuras en la pared y el techo, tapar los agujeros y reacondicionar algunos aleros para evitar las filtraciones.

Las instalaciones de esta dirección regional están situadas en la carretera Interamericana, en la ciudad de Metetí.

Enrique Castillo, director regional de MiAMBIENTE en Darién dijo que se ha aprovechado la temporada seca para efectuar las tareas correspondientes y devolver al edificio las mejores condiciones para cumplir con la gestión. Incluso “se rehabilitó el letrero situado en la parte frontal de la entrada”, agregó.

Como resultado de esta remodelación, ahora los funcionarios podrán hacer sus trabajos con mayor seguridad, la edificación tendrá un mejor aspecto para brindar los servicios al público en general y se tramitarán los documentos con mayor seguridad.



