



Cuadro 4-1. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS PRINCIPALES RÍOS DEL PAÍS, SEGÚN REGIONAL: AÑOS 2014-2015

Regionales	Fuentes hídricas monitoreadas													
	2014	Total	2015											
			Estación seca				Estación lluviosa							
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>	-	-
Bocas del Toro	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Colón	9	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Coclé	1	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiriquí	-	7	-	-	1	-	-	4	-	-	-	2	-	-
Darién	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herrera	10	7	-	3	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Los Santos	1	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Panamá Este	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá Metro	10	5	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Panamá Oeste	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veraguas	2	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
Comarca Kuna Yala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comarca Ngäbe Buglé	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

(-) Información nula o cero.

Fuente: Ministerio de Ambiente. Dirección de Protección de la Calidad Ambiental, 2014-2015.