

Cuadro 4-1. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS PRINCIPALES RÍOS DEL PAÍS, SEGÚN REGIONAL: AÑO / 2015

| Regionales          | Fuentes hídricas monitoreadas |               |           |          |          |                   |           |
|---------------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|
|                     | Total                         | Estación seca |           |          |          | Estación lluviosa |           |
|                     |                               | Ene           | Feb       | Mar      | Abr      | May               | Jun       |
| <b>TOTAL</b>        | <b>62</b>                     | <b>10</b>     | <b>10</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>15</b>         | <b>13</b> |
| Bocas del Toro      | 3                             | -             | -         | -        | -        | -                 | 3         |
| Colón               | 2                             | -             | -         | -        | 2        | -                 | -         |
| Coclé               | 10                            | -             | 7         | 3        | -        | -                 | -         |
| Chiriquí            | 6                             | -             | -         | 1        | -        | 1                 | 4         |
| Darién              | -                             | -             | -         | -        | -        | -                 | -         |
| Herrera             | 17                            | -             | 3         | 2        | 3        | 5                 | 4         |
| Los Santos          | 2                             | -             | -         | -        | -        | 2                 | -         |
| Panamá Este         | 2                             | -             | -         | -        | 2        | -                 | -         |
| Panamá Metro        | 3                             | 2             | -         | 1        | -        | -                 | -         |
| Panamá Oeste        | 8                             | 8             | -         | -        | -        | -                 | -         |
| Veraguas            | 7                             | -             | -         | -        | -        | 7                 | -         |
| Comarca Kuna Yala   | -                             | -             | -         | -        | -        | -                 | -         |
| Comarca Ngäbe Buglé | 2                             | -             | -         | -        | -        | -                 | 2         |

(-) Información nula o cero.

Fuente: Ministerio de Ambiente. Dirección de Protección de la Calidad Ambiental, año /2015( I Semestre).