

Cuadro 4-1. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS PRINCIPALES RÍOS DEL PAÍS, SEGÚN REGIONAL: AÑOS 2012-2013

Regionales	Fuentes hídricas monitoreadas													
	2012	Total	2013											
			Estación seca				Estación lluviosa							
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>128</b>	-	-	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	-	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	-
Bocas del Toro	10	6	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-
Colón	2	9	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	5	-
Coclé	18	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-
Chiriquí	20	22	-	-	-	7	5	-	-	-	-	-	10	-
Darién	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herrera	21	22	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-
Los Santos	24	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
Panamá Este	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Panamá Metro	16	16	-	-	3	5	-	-	2	4	2	-	-	-
Panamá Oeste	18	8	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Veraguas	37	21	-	-	-	-	-	-	4	17	-	-	-	-
Comarca Kuna Yala	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Comarca Ngäbe Buglé	4	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-

(-) Información nula o cero.

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente. Dirección de Protección de la Calidad Ambiental, 2012-2013.