

Cuadro 4-1. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS PRINCIPALES RÍOS DEL PAÍS, SEGÚN REGIONAL: AÑOS 2013-2014

Regionales	Fuentes hídricas monitoreadas													
	2013	Total	2014											
			Estación seca				Estación lluviosa							
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL	128	33	4	2	2	-	-	-	4	5	5	1	10	-
Bocas del Toro	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colón	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Coclé	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Chiriquí	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Darién	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herrera	22	10	-	-	1	-	-	-	4	2	1	1	1	-
Los Santos	12	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá Este	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá Metro	16	10	4	2	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
Panamá Oeste	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veraguas	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Comarca Kuna Yala	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comarca Ngäbe Buglé	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-) Información nula o cero.

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente. Dirección de Protección de la Calidad Ambiental, 2013-2014.