

Cuadro 4-1. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS PRINCIPALES RÍOS DEL PAÍS, SEGÚN REGIONAL: AÑOS 2011-2012

Regionales	Fuentes hídricas monitoreadas													
	2011	Total	2012											
			Estación seca				Estación lluviosa							
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
TOTAL	145	180	8	8	44	13	20	-	13	54	10	-	8	2
Bocas del Toro	10	10	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Coclé	6	18	-	6	2	-	-	-	3	7	-	-	-	-
Colón	13	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiriquí	22	20	-	-	-	7	3	-	-	-	10	-	-	-
Darién	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Herrera	10	21	-	-	11	-	-	-	-	10	-	-	-	-
Los Santos	25	24	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-
Panamá Este	8	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Panamá Metro	14	16	4	2	3	5	-	-	-	-	-	-	2	-
Panamá Oeste	13	18	4	-	8	-	-	-	4	-	-	-	-	2
Veraguas	16	37	-	-	-	-	15	-	6	16	-	-	-	-
Comarca Kuna Yala	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Comarca Ngäbe Buglé	2	4	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-

(-) Información nula o cero.

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente. Dirección de Protección de la Calidad Ambiental, 2011-2012.