

Cuadro 4-1. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS PRINCIPALES RÍOS DEL PAÍS, SEGÚN REGIONAL: AÑO 2012

| Regionales | Fuentes hídricas monitoreadas | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|-----|
| | Total | 2012 | | | | | |
| | | Estación seca | | | | Estación lluviosa | |
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
| TOTAL | 93 | 8 | 8 | 44 | 13 | 20 | - |
| Bocas del Toro | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| Colón | 8 | - | 6 | 2 | - | - | - |
| Coclé | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| Chiriquí | 10 | - | - | - | 7 | 3 | - |
| Darién | - | - | - | - | - | - | - |
| Herrera | 11 | - | - | 11 | - | - | - |
| Los Santos | 12 | - | - | 12 | - | - | - |
| Panamá Este | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Panamá Metro | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - |
| Panamá Oeste | 12 | 4 | - | 8 | - | - | - |
| Veraguas | 15 | - | - | - | - | 15 | - |
| Comarca Kuna Yala | - | - | - | - | - | - | - |
| Comarca Ngäbe Buglé | 2 | - | - | - | - | 2 | - |

(-) Información nula o cero.

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente. Dirección de Protección de la Calidad Ambiental, 2012.