

Atienden denuncia sobre supuesto vertido de tuberías de desagüe en playa, del hotel Las Sirenas



Una inspección en atención a una denuncia ciudadana recibida mediante el 311 sobre tuberías de desagüe que vierten en la playa Santa Clara, realizaron técnicos de la Sección de Verificación del Desempeño Ambiental (SEVEDA), de la agencia de Antón del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) al área donde se encuentra ubicado el Hotel Las Sirenas en el distrito de Antón.

Durante la acción de verificación los especialistas de MiAMBIENTE estuvieron acompañados del Juez de Cumplimiento del Municipio de Antón, donde se determinó que las tuberías de desagüe en playa son producto de agua de una ducha externa de playa y de aguas pluviales internas de la propiedad y no producto de aguas residuales.

El Ministerio mantiene su postura firme como institución garante del uso adecuado y protección de recursos naturales en nuestro país, haciendo cumplir las normativas ambientales vigentes, por lo que continuará con las fiscalizaciones para asegurar que los negocios cumplan con lo que establecen las leyes.

/*! elementor - v3.23.0 - 25-07-2024 */

.elementor-image-gallery .gallery-item{display:inline-block;text-align:center;vertical-align:top;width:100%;max-width:100%;margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item img{margin:0 auto}.elementor-image-gallery .gallery-item .gallery-caption{margin:0}.elementor-image-gallery figure img{display:block}.elementor-image-gallery figure figcaption{width:100%}.gallery-spacing-custom .elementor-image-gallery .gallery-icon{padding:0}@media (min-width:768px){.elementor-image-gallery .gallery-columns-2 .gallery-item{max-width:50%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-3 .gallery-item{max-width:33.33%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-4 .gallery-item{max-width:25%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-5 .gallery-item{max-width:20%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-6 .gallery-item{max-

```
width:16.666%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-7 .gallery-item{max-
width:14.28%}.elementor-image-gallery .gallery-columns-8 .gallery-item{max-width:12.5%}.elementor-
image-gallery .gallery-columns-9 .gallery-item{max-width:11.11%}.elementor-image-gallery .gallery-
columns-10 .gallery-item{max-width:10%}}@media (min-width:480px) and (max-
width:767px){.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-2 .gallery-item,.elementor-image-
gallery .gallery.gallery-columns-3 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-4
.gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-5 .gallery-item,.elementor-image-gallery
.gallery.gallery-columns-6 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-7 .gallery-
item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-8 .gallery-item,.elementor-image-gallery
.gallery.gallery-columns-9 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-10 .gallery-
item{max-width:50%}}@media (max-width:479px){.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-2
.gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-3 .gallery-item,.elementor-image-gallery
.gallery.gallery-columns-4 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-5 .gallery-
item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-6 .gallery-item,.elementor-image-gallery
.gallery.gallery-columns-7 .gallery-item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-8 .gallery-
item,.elementor-image-gallery .gallery.gallery-columns-9 .gallery-item,.elementor-image-gallery
.gallery.gallery-columns-10 .gallery-item{max-width:100%}}
```

