

MiAMBIENTE y Municipio de Guararé avanzan en diagnóstico para la recuperación del río Guararé



Técnicos del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), en coordinación con el Municipio de Guararé, realizaron un recorrido por el río Guararé con el objetivo de identificar focos de contaminación que estén afectando esta importante fuente hídrica.

La jornada, desarrollada desde tempranas horas hasta la tarde, abarcó desde la parte alta accesible del río hasta su zona media. Esta actividad forma parte del Proyecto de Control Integrado de la Contaminación (CIM) y fue liderada por personal técnico de la Dirección Nacional de Verificación al Desempeño Ambiental (sede central) y de las Direcciones Regionales de Los Santos con el apoyo del alcalde de Guararé, Amado Franco; docentes del Centro Regional Universitario de Azuero (CRUA), y miembros de la comunidad.

Durante el recorrido, se realizó un monitoreo integral de la cuenca, evaluando la presencia de contaminantes en puntos estratégicos previamente seleccionados por el Municipio de Guararé. Los hallazgos fueron georreferenciados mediante coordenadas GPS y documentados fotográficamente para su análisis y seguimiento.

Amado Franco, alcalde de Guararé indicó que el río Guararé ya es ampliamente reconocido por su alto nivel de contaminación, y que la intención del recorrido es sustentar técnica y científicamente esa problemática para impulsar un proyecto de recuperación.

Entre los puntos evaluados destacan:

- Puente sobre el río Guararé (límite Guararé-Macaracas):** se detectó baja contaminación, aunque estudios indican presencia de residuos agrícolas durante la estación seca debido al bajo caudal.
- Puente sobre el río Guararé - Cucula:** se observó acumulación de desechos sólidos, probablemente originados por una disposición inadecuada de residuos por parte de las comunidades vecinas.
- Llano Bajo (confluencia con quebrada La Mona):** se constató un aumento considerable en la contaminación, debido a aguas residuales de porquerizas y residuos sólidos en las riberas.

-Quebrada La Ermita (afluente del río Guararé): se identificó descarga directa de aguas residuales sin tratamiento, provenientes de las tinas de oxidación de Las Tablas, las cuales están fuera de operación.

Según el personal técnico de MiAmbiente, el recorrido permitió evidenciar una degradación progresiva en la calidad del agua del río Guararé, causada principalmente por descargas de aguas residuales, actividades agropecuarias y el manejo inadecuado de residuos.

MiAMBIENTE reitera la necesidad de ejecutar acciones correctivas urgentes, como la rehabilitación de sistemas de tratamiento, programas de educación ambiental comunitaria y una mayor fiscalización para preservar este recurso hídrico vital.



